

境界標写真

所在地： 鳥取市三津字砂所ノ一


撮影年月日： 令和4年9月5日

種類	新設金属鋳		種類	新設金属鋳	
点名	B28からB40方向	遠景	点名	B28	近景
種類	新設金属プレート		種類	新設金属プレート	
点名	B40からB29方向	遠景	点名	B40からA104方向	遠景
種類	新設金属プレート		種類	新設金属鋳	
点名	B40	近景	点名	B29	近景

境界標写真

所在地： 鳥取市伏野字中ノ茶屋裏

撮影年月日： 令和4年9月5日

種類	新設刻ミ (コンクリート側溝)		種類	新設金属鈹	
点名	B20	近景	点名	B25—B26	近景
					
種類	新設金属鈹		種類	新設金属鈹	
点名	B26からB27方向	遠景	点名	B25—B26	近景
					
種類	新設金属鈹		種類	新設金属鈹	
点名	B27からB28方向	遠景	点名	B27	近景
					

境界標写真

所在地： 鳥取市伏野字中ノ茶屋裏

撮影年月日： 令和4年9月5日

種類	新設金属プレート		種類	新設金属プレート	
点名	G5からP1方向	遠景	点名	G5からB22方向	遠景
種類	新設金属プレート		種類	新設刻ミ (コンクリート側溝)	
点名	G5	近景	点名	B22からG5方向	遠景
種類	新設刻ミ (コンクリート側溝)		種類	新設刻ミ (コンクリート側溝)	
点名	B22	近景	点名	B21	近景

境界標写真

所在地： 鳥取市伏野字中ノ茶屋裏

撮影年月日： 令和4年9月5日

種類	新設コンクリート杭	種類	新設コンクリート杭
点名	P1からG5方向 遠景	点名	P1からA102方向 遠景
種類	新設コンクリート杭	種類	新設金属プレート
点名	P1 近景	点名	G5からP1方向 遠景
種類	新設金属プレート	種類	新設金属プレート
点名	G5からB22方向 遠景	点名	G5 近景