



### 鳥取県中部総合事務所総合管内図

平成21年度に行った橋梁点検の結果に基づく補修の実施状況  
(平成25年4月1日現在)

<凡 例>

- マーカー
- 定期点検の結果
- 早急に修繕を行う必要がある橋梁
- 計画的に修繕が必要な橋梁
- 修繕の必要がない橋梁



凡 例	
○	定期点検の結果
●	早急に修繕を行う必要がある橋梁
●	計画的に修繕が必要な橋梁
●	修繕の必要がない橋梁

凡 例	
○	定期点検の結果
●	早急に修繕を行う必要がある橋梁
●	計画的に修繕が必要な橋梁
●	修繕の必要がない橋梁

1:50,000

河川表	
河川名	河川番号
新大井川	001
丹波川	002
...	...

海岸保安区域表	
海岸線	保安区域
...	...