
令和2年度 鳥取沿岸土砂管理連絡調整会議(中部地区) <要旨>




中部沿岸の対象範囲について




※紫色の範囲は、ガイドライン対象範囲

		海岸			河川				港湾・漁港						
		名称	管理者	種別	実施事業		名称	管理者	種別	実施事業		名称	管理者	種別	実施事業
	1	天神川右岸地区	湯梨浜町	建設保全海岸	汀線・深浅測量 サンドリサイクル	1	橋津川	鳥取県	二級河川	河口掘削	-	-	-	-	-
	2	天神川左岸地区	鳥取県	建設保全海岸	汀線・深浅測量 サンドリサイクル	2	天神川	国土交通省	一級河川	河床掘削	-	-	-	-	-
	2	八竹川在井地區 局权为	海 从未			3	北条川放水路	鳥取県	二級河川	河口浚渫	-	-	-	-	-
		由良川左岸地区	鳥取県	建設保全海岸	汀線・深浅測量 サンドリサイクル	4	由良川	鳥取県	二級河川	河口掘削	-	-	-	-	-
	3					5	加勢蛇川	鳥取県	二級河川	-	-	-	-	-	-
							御幸川	鳥取県	二級河川	-	-	-	-	-	-


対象範囲の波浪・漂砂移動について




対象範囲の波高について【令和元年度の襲来波浪】



対象範囲の波高について【平成28年度~令和元年度の波高出現状況】





平成28年度

- •春~夏季:9月に高波浪が発生。
- ・秋~冬季: 他年度よりも4m以上の高波浪の発生回数が多い。有義波高の最大値は1月(冬季風浪)に発生。

平成29年度

- •春~夏季:9月に高波浪が発生。
- ・秋~冬季:他年度よりも3m以上の高波浪の発生回数が多い。有義波高の最大値 (10月(台風)に発生)が最も大きい。

平成30年度

- •春~夏季:9月に高波浪が発生。
- ・秋~冬季:他年度よりも3m以上の高波浪の発生回数が少なく、有義波高の最大値(1月(冬季風浪)に発生)が最も小さい。

令和元年度


- ・春~夏季:4月と6月に高波浪が発生。7月 ~9月の波浪は他年度よりも穏やか。
- ・秋~冬季: 平成30年度に次いで3m以上 の高波浪の発生回数が少ない。有義波 高の最大値は10月(台風)に発生。

①天神川左岸地区(天神川河口左岸~北条川放水路右岸)

R1年5月22日撮影




①天神川左岸地区(天神川河口左岸~北条川放水路右岸)



鳥取沿岸の目標とする浜幅(目安)

『防護』で必要な浜幅 ⇒ 25m



『環境』に適した浜幅 ⇒ 施工配慮



海浜に生息する動植物、「白砂青松の海岸」、 「山陰海岸国立公園」等の景勝地に影響のない 浜幅を検討。 越波防止の観点・過去の海岸侵食状況を考慮して設定。

※越波防止に関しては「中村の仮想勾配法」による波のうちあげ高を算出。


『利用』に適した浜幅 ⇒ 40m



海水浴場・地引網・キャンプ等の海浜レクリエーションで利用しやすい浜幅を検討。

「国土交通省港湾局監修(2005.10):ビーチ 計画・設計マニュアル(改訂版)」海水浴客の 海浜幅に対する評価より、40mと設定。

①天神川左岸地区(天神川河口左岸~北条川放水路右岸)



	① (北条川放水路河口)	② (国坂地区)	③ (西新田場~東新田場)		
長期的な変化 (H15→R2)	サンドリサイクルにより安定傾向	人エリーフの東側で侵食傾 向	東新田場で侵食傾向		
過年度の対策 (H15~R1)	サンドリサイクル	リーフ整備(H15に整備完了) サンドリサイクル	サンドリサイクル		
本年度の対策 (R2)	サンドリサイクル	_	サンドリサイクル(緊急対応)		
短期的な変化 (H31→R2)	一時的な後退が見られる	西側は概ね安定傾向 東側において一時的な後退 が見られる	東新田場において一時的な後 退が見られる		
来年度の対策予定 (R3)	サンドリサイクル	必要に応じサンドリサイクル	必要に応じサンドリサイクル		

○ H15~R1年度 サンドリサイクル量92,904m³(年平均 5,465m³)、R1年度 1,800m³

○ 利用(40m) · · · 海水浴場としての利 用はなし。

○ 防護(25m)・・・ 国坂地区東側、東新場では、一時的な後退が見られる。

<対応方針>

引き続き北条川放水路のサンドリサイクルを実施する。


新田場と国坂地区については経過観察を行い、 状況に応じてサンドリサイクルの実施を検討す る。

②由良川左岸地区(由良川河口~逢束船揚場)


R1年5月22日撮影



②由良川左岸地区(由良川河口~逢束船揚場)



②由良川左岸地区(由良川河口~逢束船揚場)



		-	
	(加勢蛇川河口 ~逢東船揚場)	(大谷海岸)	(由良川河口~妻波海岸)
長期的な変化 (H15→R2)	土砂堆積があり汀線が前 進傾向	季節毎の後退は見られる が、概ね安定している	西側で侵食傾向が見られる
過年度の対策 (H15~R1)	サンドリサイクル	サンドリサイクル	サンドリサイクル
本年度の対策 (R2)	_	_	サンドリサイクル
短期的な変化 (H31→R2)	大きな変動なし	大きな変動なし	西側において一時的な後退 が見られる
来年度の対策予定 (R3)	必要に応じてサンドリサイク ル	必要に応じてサンドリサイク ル	サンドリサイクル
		·	·

○ H15~R1年度 サンドリサイクル量162,914m³(年平均 9,583m³)、R1年度 1,870m³

- 〇 利用(40m)
 - ・・・海水浴場としての利用はなし。
- 〇 防護(25m)
 - ・・・大谷海岸・由良川西側の一部で 一時的な後退が見られる。

<対応方針>

引き続き由良川河口のサンドリサイクルを実施する。

防護目安を満たしていない箇所については、 経過観察を行い、必要に応じてサンドリサ イクルの実施を検討する。

③天神川右岸地区(天神川河口右岸~橋津川左岸)

R1年5月22日撮影




③天神川右岸地区(天神川河口右岸~橋津川左岸)







天神川右岸地区



H20 - H30比較 ※航空写真による

○天神川河口の右岸(No.1~No.9)で 海岸 侵食が進行傾向にある。 ○橋津川右岸では堆積傾向