平成１２年鳥取県西部地震　速報

鳥取県土木部【平成１２年１０月１３日現在】

平成１２年１０月６日午後１時３０分頃、鳥取県西部地域はマグニチュード７．３の地震に見舞われ、鳥取県の境港市と日野町では震度６強の激しい揺れを観測しました。

この地震の影響で、県西部地域全般で被害が出ており、特に境港市、西伯町及び日野町では被害が大きく、県民生活に様々なかたちで影響が出ています。

鳥取県では、国、各県、県内外の市町村及びボランティアの協力を得て、物資の調達をはじめ仮設住宅の建設、道路交通の確保を図るなど、住民の皆さんの生活安定に努めています。





【主要地方道日野溝口線（溝口町中祖地内）】
道路の落石状況

【境港】
亀裂が生じた岸壁

【日野町下黒坂地区】
大きく損壊した道路

【朝鍋川（会見町市山地内）】
護岸が崩壊し危険な状況となっている住家

【溝口町役場】
コンクリートが剥離し
鉄筋がむき出しとなった柱

【日野町下黒坂地区】
大きく陥没した住家前の道路

【米子空港】
液状化のため隆起し亀裂が生じた滑走路

【日野町下榎地区】
防水用のシート（青色）で屋根を覆った住家

【米子水鳥公園（ネーチャーセンター）】
液状化のため地盤が沈下し露出した基礎杭

【主要地方道岸本江府線（江府町大満地内）】
道路に生じた亀裂

平成１２年鳥取県西部地震　被害状況

（平成１２年１０月１３日９：００現在）

区分			被害	備考
人的被害	死者		人	0	
	行方不明者		人	0	
	負傷者		人	97	
住宅被害	全壊		棟	104	
	半壊		棟	188	
	軽微な損害		棟	2,758	
非在家	公共建物		棟	73	
	その他		棟	24	
文教施設			箇所	250	
病院			箇所	3	患者避難病院
道路	通行止め	全面	箇所	13	
		片側	箇所	24	
		大型車	箇所	1	
	徐行		箇所	1	
	その他損害		箇所	567	
河川			箇所	44	
港湾			箇所	88	
砂防			箇所	10	
ダム			箇所	2	
がけ崩れ			箇所	128	
被害船舶			隻	5	
水道	断水		戸	9	
	応急給水対応		戸	1,336	
避難施設数			箇所	30	
避難人員			人	227	

住宅の応急危険度判定の調査結果

（平成１２年１０月１３日９：００現在）

調査件数	危険（立入禁止）	要注意
３，３０７件	３８８件	１，２１３件