

## 鳥取放牧場風力発電所の風車3号機の状況について

令和7年3月28日  
企業局工務課

### ○風車3号機の主軸受の鉄粉濃度の状況

- ・2月 3日：月例点検で主軸受の鉄粉濃度測定実施。  
主軸受鉄粉濃度：1. 610 wt% (管理基準値：0. 5 wt%)
- ・2月 5日：鉄粉濃度が上がっていることから、対策を講じるまでは3号機を発電停止する。(遊転させる)
- ・2月 14日：2月13日から14日にかけて主軸受へのグリス注入を実施。  
主軸受鉄粉濃度：0. 065 wt%  
異音発生等の不具合もないことから、14日から試験運転を開始。(強風時は通常の風速条件より1段早めに運転を停止させることとし、機械装置へのストレスを軽減させることとする。)
  - 発電を停止する最大瞬間風速：通常25 m/s以上 ⇒ 15 m/s以上
  - 発電を停止する平均風速 : 通常15 m/s以上 ⇒ 10 m/s以上
- ・2月 26日：主軸受の鉄粉濃度測定実施。→ 主軸受鉄粉濃度：0. 642 wt%  
このあと主軸受へのグリス注入を実施し、1時間程度グリスを馴染ませたあと鉄粉濃度測定実施。→ 主軸受鉄粉濃度：0. 027 wt%  
異音発生等の不具合もないことから、26日から試験運転を再開。(強風時は前回同様、1段早めに運転を停止させることとする。)
- ・3月 7日：主軸受の鉄粉濃度測定実施。→ 主軸受鉄粉濃度：0. 579 wt%  
このあと主軸受へのグリス注入を実施し、1時間程度グリスを馴染ませたあと鉄粉濃度測定実施。→ 主軸受鉄粉濃度：0. 022 wt%  
異音発生等の不具合もないことから、7日から試験運転を再開。(強風時は前回同様、1段早めに運転を停止させることとする。)
- ・3月 25日：主軸受の鉄粉濃度測定実施。→ 主軸受鉄粉濃度：0. 552 wt%  
このあと主軸受へのグリス注入を実施したあと鉄粉濃度測定実施。  
→ 主軸受鉄粉濃度：0. 160 wt%  
異音発生等の不具合もないことから、25日から試験運転を再開。(強風時は前回同様、1段早めに運転を停止させることとする。)

### ○風車3号機の今後の対応

- ・グリス注入の頻度を従前は3ヶ月に2回であったところを1ヶ月に2回に増やし、管理を強化しながら試験運転を継続する。