

(別表1)

調査場所及び調査内容

水系	調査場所	地点番号	地点説明	調査内容			調査目的
				生活環境保全に関する環境基準項目	人の健康の保護に関する環境基準項目	水道法に基づく水質基準項目	
				年2回	年2回	年2回	
旧溝口	伯耆町 宇代		園下流湧水				現況湧水への影響 (H19から取り止め)
		NO. 8	宇代集落内	○	○		溝口水系の総合評価
旧岸本	南部町 鶴田	NO. 1	鶴田集落下流	○			園の上流部の水質の把握
		NO. 5	1号調整池	○	○		園排水の水質の把握 (フラワーゾーン・駐車場)
		NO. 6	2号調整池	○	○		〃 (童謡・憩いゾーン)
	伯耆町 小野	NO. 2	小野集落取水部	○			水系及び集落用水への影響
		NO. 7	小野集落下流	○	○		岸本水系の総合評価
		NO. 4	細田池	○			園内のため池の水質の把握
		NO. 3	小野水道水源池	○		○	水道水源への影響
計				8ヶ所	4ヶ所	1ヶ所	