

鳥取県西部地震による文化財の被害額

平成12年11月10日
文 化 課

	被害件数	被害額が判明したもの	
		件	千円
国指定等	14	11	211,243
県指定	6	5	8,120
市町村指定	18	—	—
その他	11	—	—
	49	16	219,363

※ 今後も継続して調査予定

11月10日 16:00 現在 教育委員会

地震による文化財の被害状況

名 称	所在地	所有者 (管理者)	被害状況	被害額概算 (千円)	修理実施 希望年度	市町 補助
国指定等 14件						
国指定重要文化財 後藤家住宅	米子市内町	後藤朗知	一番蔵北面壁の軒下部分崩壊・ 東・南面壁のなまこ壁剥離落 下、西面壁の漆喰一部剥落、各 壁亀裂 主屋北面壁亀裂・瓦葺き土塀 (二間程) 崩壊・屋内壁亀裂落 下、吊りもの全て落下、襖破損 毀損数枚、板戸破損、欄間落下、 床の間毀損、違棚毀損 味噌蔵の壁亀裂	80,000	12年度 13年度 14年度	全 業 費 5.5%
国指定名勝 深田氏庭園 (現在答申済、告示待ち)	米子市車尾	深田威美	土塀一部剥落、 灯籠倒壊、三尊石一部移動	13,443 調査中	13年度	国補 残の 1/
国指定重要文化財 門脇家住宅	大山町所子	門脇卓爾	茶室の壁に亀裂 修理前の新蔵の北壁・東壁の一 部剥落 池の中島の石積み・灯籠崩落	400	13年度	
国指定重要文化財 木造阿弥陀如来及 び両脇侍像	大山町大山	大山寺	光背の一部が剥離し落下、一部 傾く 脇侍(左)の蓮座の一部剥離	調査中	13年度以降	
国指定重要文化財 木造毘沙門天立像 (長楽寺)	日野町下榎	長楽寺	左手に保持する宝塔が落下し、 破損	調査中	13年度	
国指定重要文化財 木造薬師如来及び 両脇侍像 (長楽寺)	日野町下榎	長楽寺	日光菩薩像の足部及び台座にク ラック	調査中	13年度	
国指定史跡 鳥取藩台場跡 (境台場跡)	境港市花町	境港市	東側土塁に亀裂	39,300	13年度	

国指定史跡 鳥取城跡附太閤ヶ平	鳥取市東町	(鳥取市)	三ノ丸の石垣に一部膨らみあり、中ノ御門石垣にズレ、山上ノ丸の石垣一部崩落	12,800	14年度	
国指定史跡 三明寺古墳	倉吉市巖城	(倉吉市)	横穴式石室の側壁の石落下	2,500	13年度	
国指定史跡 向山古墳群	淀江町福岡	淀江町	岩屋古墳の横穴式石室玄門石材に亀裂・ズレが入る。	5,000	13年度	
国重要伝統的建造物群保存地区 倉吉市打吹玉川重要伝統的建造物群保存地区	倉吉市 東仲町	桑田東之夫	特定物件 桑田家(K27)の煙突のレンガ一部落下	1,700	13年度以降	全体事業費の1.6/10
国登録文化財 協同組合倉吉大店会	倉吉市魚町	協同組合倉吉大店会	玄関横の漆喰壁に一部亀裂	220	13年度以降	なし
国登録文化財 小川酒造旧仕込蔵	倉吉市河原町	小川貞子	外壁の一部崩落	880	13年度以降	なし
国登録文化財 日野町歴史民俗資料館 (旧根雨公会堂)	日野町根雨	日野町	基礎が浮き、各所に亀裂	55,000	13年度以降	なし
県指定 6件						
県指定史跡 大日寺古墓群	倉吉市桜	大日寺	五輪塔群一部倒壊			
県指定保護文化財 阿弥大寺弥生墳丘墓群 出土遺物一括	倉吉市仲ノ町	倉吉市	弥生土器 一点 転倒破損	20		
県指定保護文化財 印賀宝篋印塔	日南町印賀	古市部落	転倒し一部破損	1,000	13年度	
県指定保護文化財 高田家住宅	米子市福万	高田允克	主屋の床変形・違棚の壁紙剥離、主屋の外壁剥落・亀裂	6,575	12年度	全体事業費の1/4
県指定保護文化財 吉持家住宅	会見町田住	吉持彰英	室内の壁一部崩落、天井に歪み、灯籠の倒壊・石垣の崩れ	525	12年度	全体事業費の1/4
県指定無形民俗文化	溝口町福岡	福岡神社	神楽殿の土台の一部に亀裂	調査中	13年度	

財	福岡神社神事				
市町村指定 18件					
財	淀江町指定有形文化財 角田遺跡出土絵画土器	淀江町福岡		転倒し一部破損	
	東伯町指定史跡 津田家墓所	東伯町八橋		石灯籠 一体 倒壊	
財	日吉津村指定有形文化財 羽倉地藏	日吉津村/ 富吉		倒壊	
	日吉津村指定史跡 元荒神	日吉津村富吉		落下	
財	日野町指定有形文化財 長楽寺の十二神像	日野町下榎		2体転倒し、破損 1体、土台破損	
財	境港市指定有形文化財 庄司家母屋・茶座敷及び庭園	境港市渡町		庭園内の壁一部倒壊 灯籠7体倒壊	
	米子市指定史跡 米子城跡 米子市指定史跡 清洞寺跡 米子市指定史跡 荒尾家墓所 米子市指定有形文化財 旧小原家長屋門 米子市指定有形文化財 横田内善墓碑及び遺品 米子市指定有形文化財 芋代官碑	米子市久米町 米子市西町 米子市博労町 米子市久米町 米子市寺町 米子市葭津		石垣の一部亀裂・落下 五輪塔落下し、破損 灯籠落下、墓石一部剥落 漆喰壁亀裂・一部剥落 墓碑にズレ、花立て等倒壊 石碑一部倒壊	
	会見町指定史跡 寺内八号墳	会見町寺内		石室の蓋石落下	

会見町指定有形文化財 杉原盛重宝篋印塔	会見町天萬		倒壊、一部破損			
溝口町指定史跡 藤屋炉床跡	溝口町福居		保存用覆屋・炉床の一部が損壊			
日野町指定有形文化財 本陣の門	日野町根雨		柱が傾き、梁がゆがむ			
智頭町指定有形文化財 法起菩薩堂	智頭町西宇堂		堂全体が傾く			
西伯町指定有形文化財 六角地藏	西伯町柏尾		落下・破損			
その他 11件						
大神山神社（本殿等国指定、神門 県指定）	大山町大山		神門から拝殿に向かう石垣のゆがみ、石垣の上の地面のひび割れ			
町内の神社	会見町内		狛犬・灯籠多数倒壊、破損			
長者ヶ平古墳	淀江町福岡		横穴式石室の石材のズレ、倒壊の可能性あり			
県指定天然記念物 根雨神社社叢	日野町根雨		根雨神社の社殿等の基礎が地滑りの可能性あり、灯籠等多数倒壊、社叢の一部に社殿が寄りかかっている			
県指定天然記念物 聖神社社叢	日野町黒坂		聖神社境内に亀裂が入り、地滑りを起こしている。			
榎市1号墳	日野町榎市		横穴式石室が損壊し、付近の民家の一部損壊			
県指定天然記念物 長田神社社叢	西伯町馬場		境内に地割れ多数			
町内の神社	西伯町内		鳥居・石灯籠・狛犬多数倒壊・破損			
落合の庚午像	西伯町落合		石造落下・堂を破損			
カワタケの五輪塔	西伯町絹屋		石塔落下			

<u>長樂寺収蔵庫</u> <u>(長樂寺)</u>	² <u>日野町下榎</u>	<u>長樂寺</u>	<u>側溝に段差が生じる</u>	<u>調査中</u>	
-------------------------------	------------------------------	------------	------------------	------------	--

※引き続き調査中